
| 건축물 외부 마감재 안전점검 용역(2차) 위치도



석조건축물 11개동(1차 점검 완료) > 2차 관리점검
대강당, 대학원관, 대학원별관, 약학관 A동, 본관,
체육관 A동(무용관), 체육관 BC동, 진선미관,
영학관, 연구관

신규 점검 건축물 5개동
조형예술관A동(자연사박물관),
조형예술관B동, 교육관A동, 헬렌관,
생활환경관 및 동창회기념관